

# ¡AVISO!

***Remover pintura seca o pelarla en pedacitos es peligroso si la vivienda fue construida antes de 1978.***

**Al lijar en seco o pelar pintura ésta se convierte en polvo por lo cual causa envenenamiento de plomo.**

## NO HAGA LO SIGUIENTE:

- Comer, beber, o fumar cerca del área donde se trabaja
- Usar máquina lijadora o pulidora
- Lijar en seco o pelar las superficies
- Usar removedora de pintura con cloruro metileno

## TRABAJE SABIAMENTE

- Mantenga a los niños lejos del área donde se trabaja
- Use lonas fuertes de plástico bajo el área de trabajo para contener polvo y pedazos sueltos
- Moje la superficie antes de lijar
- Cambie de ropa y zapatos y lávese las manos antes de irse del área donde trabaja
- Limpie el área con detergente en donde trabaja

**EL PLOMO SIGUE SIENDO UN PROBLEMA DE SALUD SERIO**



Llame al Departamento de Salud Pública del estado de Illinois al **217-782-5830** o visite la página **[www.idph.state.il.us](http://www.idph.state.il.us)** para mas información.